ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Территориальный отдел

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9 тел. (34355)6-36-02, E-mail:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору ГБПОУ СО
"Ирбитский аграрный техникум"
Лихачевой А.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

по результатам проверки готовности образовательного учреждения к началу нового 2024 - 2025 учебного года

от 05.07.2024 г.

№ 66-04-05/09-03-2950-2024

При оценке готовности ГБПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" к новому 2024 - 2025 учебному году были установлены нарушения санитарных правил. Общежитие (623847, Свердловская обл., Ирбитский район, п. Зайково, Коммунистическая ул., 199)

- 1. Кровати в спальных комнатах общежития не имеют твердого ложе. Нарушен п.2.4.8 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Кровати должны иметь твердое ложе...".
- 2. Полы в общежитии имеют дефекты и повреждения. Нарушен п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию".
- 3. Потолки и стены помещений общежития имеют дефекты отделки. Нарушен п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими".

Учебные корпуса (623847, Свердловская обл., Ирбитский район, п. Зайково, ул.Коммунистическая, 197, ул.Студенческая, 2)

- 1. Количество санитарных приборов в помещениях ГАПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" недостаточное (санитарные узлы на 2 и 3 этажах здания используются не по назначению; количество санитарных приборов в санитарных узлах на 1 этаже по 1 умывальнику и по 3 унитаза на 540 обучающихся, при норме для юношей 1 унитаз, 1 раковина, 1 писуар на 30 юношей, для девушек 1 раковина на 30 девушек и 1 унитаз на 20 девушек). Нарушена табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
- 2. Через территорию ГАПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" проходят сети инженернотехнического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенного пункта. Нарушен п.2.1.1 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Через собственную территорию не

- должны проходить магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов".
- 3. Спортивная площадка не соответствует требованиям санитарных правил (отсутствует полимерное или натуральное покрытие; отсутствует отвод поверхностных вод). Нарушен п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие. Полимерные покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия. Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты, не проводятся. Беговые дорожки и спортивные площадки должны быть спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ. Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований допускается использование спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории и оборудованных в соответствии с требованиями санитарного законодательства".
- 4. Покрытие подходов и дорожек на собственной территории школы имеет неровности и дефекты. Нарушен п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов".
- 5. Полы в помещениях имеют дефекты и повреждения, качественная влажная обработка и дезинфекция пола невозможна. Нарушен п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию".
- 6. Потолки и стены в части помещений имеют дефекты отделки. Нарушен п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.".
- 7. Во всех учебных помещениях одна группа мебели; обучающиеся, не обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом. Нарушен п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования)...".
- 8. Умывальные перед обеденным залом, туалеты не обеспечены горячей водой. Нарушен п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 согласно которого: "Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов".
- 9. Фрамуги и форточки не функционируют, т. к. оконные рамы находятся в ветхом состоянии фрамуги и форточки не открываются. Нарушен п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торговоразвлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения)... ".
- 10. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не проводилось. Визуально вентиляционные каналы имеют повреждения. Нарушен п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Помещения, где

установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха".

- 11. При спортивном зале не оборудованы туалеты и душевые. Нарушен п.3.4.9. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "..При спортивных залах оборудуются снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, туалеты, душевые. Площадь туалетов при спортивном зале должна составлять не менее 8,0 м², душевых 12,0 м².".
- 12. В помещениях ГАПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" допускается на окнах наличие трещин и иных нарушений целостности стекла; на окнах вместо стекла используется пленка ПВХ, листы фанеры и ДСП. Чистка оконных стекол не проводится по мере их загрязнения, из-за их аварийного состояния. Нарушен п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения".
- 13. В учебных помещениях источники искусственного освещения находятся в неисправном состоянии (в спортивном зале неисправно 12 ламп). Нарушен п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений".

Предлагаю в срок до 26.08.2024 г.:

1. Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и представить информацию, подтверждающую устранение нарушений.

ГБПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" к началу нового 2024- 2025 учебного года готово при условии выполнения данного предложения.

Ведущий специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

Egys

Ефремова С.А.