ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Территориальный отдел

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9 тел. (34355)6-36-02, E-mail:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору ГБПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" Т. В. Деменьшиной

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

по результатам проверки готовности образовательного учреждения к началу нового 2023 - 2024 учебного года

от 01.08.2023 г.

№ 66-04-05/09-03-2950-2023

При оценке готовности ГБПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" к новому 2023 - 2024 учебному году были установлены нарушения санитарных правил.

Общежитие (623847, Свердловская обл., Ирбитский район, п. Зайково, Коммунистическая ул., 199)

- 1. Кровати в спальных комнатах не имеют твердого ложе. Нарушен п.2.4.8 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Кровати должны иметь твердое ложе...".
- 2. В части помещений полы имеют дефекты и повреждения. Нарушен п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию".
- 3. Потолки и стены в части помещений имеют дефекты отделки. Нарушен п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими". Учебные корпуса (623847, Свердловская обл., Ирбитский район, п. Зайково, ул.Коммунистическая, 197, ул.Студенческая, 2)
- 1. Количество санитарных приборов в помещениях ГБПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" недостаточное. Нарушена табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
- 2. Спортивная площадка не соответствует требованиям санитарных правил (отсутствует полимерное или натуральное покрытие; отсутствует отвод поверхностных вод). Нарушен п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие. Полимерные покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия. Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты, не проводятся. Беговые дорожки и спортивные площадки должны быть спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ. Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований допускается использование спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории и оборудованных в соответствии с требованиями санитарного законодательства".
- 3. Часть посуды для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали; допускается использование кухонной посуды с дефектами (отбитой эмалью). Нарушен п.2.4.6.2 СП 2.4.3648 согласно которого: "...Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали...Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия...".
- 4. В части помещений полы имеют дефекты и повреждения. Нарушен п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и

дезинфекцию".

5. Потолки и стены в части помещений имеют дефекты отделки. Нарушен п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.". 6. С 2006 г. вода из водопровода пищеблока, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателям железо (составило более 2 мг/дм³, при норме не более 0,3 мг/дм³) и мутность (составило более 28,061 мг/дм³, при норме не более 1,5 мг/дм³), что подтверждается протоколами лабораторных испытаний №15609 от 11.10.2006г., № 9271 от 08.11.2021 г. Нарушен п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Вода, используемая в хозяйственнопитьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде". Нарушен также СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" табл. 3.13. 7. Умывальные перед обеденным залом, туалеты не обеспечены горячей водой. Нарушен п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 согласно которого: "Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов". 8. Фрамуги и форточки не функционируют, т. к. оконные рамы находятся в ветхом состоянии фрамуги и форточки не открываются. Нарушен п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения)... ". 9. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не проводилось. Визуально вентиляционные каналы имеют повреждения. Нарушен п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складекие, санитарно-бытовые) оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха".

10. В помещениях ГБПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" допускается на окнах наличие трещин и иных нарушений целостности стекла; чистка оконных стекол не проводится по мере их загрязнения, из-за их аварийного состояния. Нарушен п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения".

Предлагаю в срок до 25.08.2023г.:

1. Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и представить информацию, подтверждающую устранение нарушений.

ГБПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" к началу нового 2023- 2024 учебного года готово при условии выполнения данного предложения.

Ведущий специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

Egys